

Van der Meijden

## Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO



<b>Laufleistung abget.:</b> 4312 km	<b>Fz.-Art:</b> PKW GESCHLOSSEN	010298	<b>Bericht-Nr.:</b> X144986658
<b>U-Stelle:</b> 17910AI	<b>Aufbau-Art:</b> OLDTIMER		<b>Amtl. Kennz.:</b> D M-VD879H
<b>Kennnummer:</b> 10475001	<b>Hersteller:</b> OLDSMOBILE (USA)	1018	<b>Fz.-Ident-Nr.:</b> 3D07G97307674
<b>K-Nummer:</b> 34584618	<b>Fz.-Typ:</b>	000000	<b>Prüfdatum:</b> 16:42 / 22.07.2016
<b>Letzte HU:</b> 07/2013	<b>ZGG:</b> 1795		
<b>Auftrag:</b> 17910	<b>Erstzul.:</b> 03/1979		

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:

- 002 E Kennzeichen - Fahrzeug entspricht aufgrund des Zustandes nicht mehr einem Oldtimer !! (erhaltungswertes Kulturgut)
- 121 E Bremsleitung - hinten - korrosionsgeschwächt
- 121 E Bremsleitung - mitte - korrosionsgeschwächt
- 121 E Bremsleitung - vorn links - korrosionsgeschwächt
- 121 E Bremsleitung - vorn rechts - korrosionsgeschwächt
- 404 G Begrenzungsleuchte (Standlicht) - links - einseitig ohne Funktion
- 601 E Schweller - links - durchgerostet
- 601 E Bodengruppe - vorn links - unsachgemäß repariert
- 621 E Tür - links - durchgerostet
- 621 E Tür - rechts - durchgerostet
- 841 G Umweltbelastung: Motor - ölfleucht
- 841 G Umweltbelastung: Getriebe - ölfleucht

Sie sind durch den Gesetzgeber verpflichtet, die Mängel umgehend beseitigen zu lassen.  
Das Fahrzeug ist bis zum 22.08.2016 zu einer Nachuntersuchung vorzuführen.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:		links	rechts
Abbremsung: 59 %	1. Achse	290	300
	2. Achse	210	230
Feststellbremsanlage:		links	rechts
Abbremsung: 19 %	2. Achse	180	160

**Ergebnis:**  
erhebliche Mängel

**Nachuntersuchung:**  
bis zum 22.08.2016  
**HU-Plakette:**  
nicht zugeteilt

Das Abgasverhalten wurde am 21.07.2016 durch die Werkstatt mit der Nr. BY-4-04-4271-63 überprüft.

Ihr Prüfenieur Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Schreiber



10475001



**Bemerkungen**

*Weiterhin gute Fahrt wünscht Ihnen das  
Ingenieur-und Kfz-Sachverständigenbüro Jürgen Schreiber !*

**Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung**

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:  
Endsumme netto: 65,55 EUR; 19% USt: 12,45 EUR  
**Endsumme**

78,00 EUR  
  
78,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und auf Rechnung der KÜS durchgeführt.  
Steuernummer: 020/14001800.  
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1  
Anlage VIII StVZO. (Version 4.8.0.78)



Seite 2 von 1

## Nachweis

über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO

AU-Prüfstelle : KFZ-Sonnhütter  
 Adresse : Gerlhauser Str. 5, 85406 Zolling / Oberappersdorf  
 Tel./Fax : 08168-734, 08168-99 98 03  
 E-Mail :

Messprogramm : Ohne Kat Kraftstoffart : Benzin

Fahrzeug-Ident.-Daten  
 Fzg.-Hersteller/-SN/Code : Oldsmobile /  
 Fzg.-Typ/-SN/Code : STARFIRE 5.0 V8 /  
 Emissionsklasse/-SN/Code : 0098 Motorcode :  
 Antiliches Kennzeichen : M-VD897H Kilometerstand : 04312  
 Fzg.-Ident.-Nr. : 3D97697307574# Erstzulassung : 13.03.1979

Funktionsprüfung Abgas		Sollwerte	Istwerte	Ergebnis
Zündprüfung				i.O.#
Zündzeitpunkt	[v/n.DT]		#	
Schließwinkel	[°/X]		#	
Konditionierung	[s]	: 10	-	-
Motortemperatur	[°C]	: 60 - 110	70.0 #	i.O.
Leerlauf	[1/min]	: 700 - 800	726	i.O.
CO	[% vol]	: 0.00 - 3.50	0.212	i.O.

Ergebnis  
 Funktionsprüfung Abgas : i.O.  
 Gesamtergebnis : bestanden

Fehlerbehebung vor AU : Nein  
 Nicht behobene Mängel : nach Nr. 4.4 AU-Richtlinie  
 nach Nr. 5.3 AU-Richtlinie

Erläuterungen : (#) manuelle Eingaben

AU-Messgerät : Hella Gutmann mega compaa GM3 Gerätenummer GM3 : 5232  
 AU-Programme : 01.18.005 (Leitfaden Vers. 5) Solldaten-Stand : 03/2015

Hinweis : Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Datum/Uhrzeit: 21.07.2016 / 09:50:53  
 Prüfer:

Kontrollnummer:  
 Unterschrift:

BY-4-04-4271-63  
 Stempel/Siegel:

Marco Klink


